

# C.QUARTZ Lite 使用法



CQUARTZ Liteは大変使用しやすいセラミックコーティングとなっております。  
CQUARTZ UK3.0の技術を元に開発され、  
現在では世界中で愛用されております。  
CQUARTZ Liteは単体でも6ヶ月間効果が  
持続するコーティングとして使用可能な一方で、  
既存のCQUARTZの上にトップコートとして  
使用することもできます。

## 【コーティング方法】

※よく読んでご使用ください。

### 取り扱い上の注意

- ・直射日光、屋外での作業はお控えください。しっかりと換気設備の整った、屋内で必ず行ってください。
- ・本製品は、温度、湿度に非常に敏感です。温度、または湿度が高いほど、コーティング剤は、早く硬化してしまいます。ムラやスジをのこなさいためにも、塗布後には間を空けずに拭き取り作業を行なって下さい。
- ・照明を利用することで、ムラや拭き残しを確認しやすくなります。また、拭き取りにはマイクロファイバータオルをご使用することを推奨しております。
- ・塗布、拭き取り後は、赤外線パネルをお持ちの方は、約50℃で、15~20分ほど当て硬化させていきます。急な降雨や、急激な温度、湿度変化の無い安定した環境下で作業を行なって下さい。
- ・常に、製品付属の取扱説明書に従ってご使用ください。

### 表面の準備

コーティング前に表面の準備を行うことを推奨しております。  
この準備工程の有無により、コーティング効果の耐久性に影響が生じますのでご了承ください。

- ・車両表面を洗浄し、残留物がない状態にしてください。
- ・ワックスやコーティング剤はあらかじめ剥がす必要がございます。
- ・傷やオーロラマークがある場合は、車両表面の研磨工程を推奨しております。
- ・コーティングの前の段階で、表面の油分を除去するために、Eraserをご使用ください。

### 作業工程

- 1 車両を洗って下さい。
- 2 鉄粉や有機物を表面から除去するために、TarX、IronXで洗浄を行って下さい。
- 3 もし車両に、傷、オーロラマークがある場合は、研磨作業を行って下さい。
- 4 コーティング前に、油分を取り除くために、Eraserをご使用ください。（イソプロピルアルコールやワックスオフでは表面は完全に脱脂できません。）
- 5 ボトルをよく振って下さい。
- 6 場所ごとに分けて塗布して下さい。最大で50cm×50cmの区画に分割し、塗布直後に拭き取って下さい。（この時に、ムラやシミが残らないように注意して下さい。）
- 7 二層目以降の施工では、次の層の施工をするまでに、最低でも一時間は間を空けた上で行ってください。
- 8 コーティング剤の塗布、拭き取り完了後から最低でも12時間経過させ、Reloadで更に表面を保護することで、コーティング剤が完全に硬化しようとしている、塗布後1週間の間に生じる可能性があるウォータースポットを防ぎます。

### 詳細、メンテナンス

- ・表面は乾いても、有機溶剤が蒸発し、完全にコーティング剤が効果するまでには2~3週間ほどかかりますのでご注意ください。
- ・コーティング後少なくとも12時間は屋内に車両を置いて保管して下さい。
- ・最初の一週間は、コーティング剤の持続性を高めるために洗車はお控え下さい。